



# Presupuesto: 7813

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

**DELIVERY**

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

### Síntomas y/o comentarios

asistencia en corporativo Gi san José Diagnostico códigos SPN4334 - SPN3362 se refieren a mal funcionamiento del filtro de partícula y al dosificador de inyección de urea programar par su inspección en el taller, reportar su consumo de UREA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de líneas de ABS	SI	\$812.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un aditivo limpiador de filtro de partículas Liqui moly	\$389.00
Un aditivo limpiador de inyección Liqui Moly	\$389.00

Precio total: **\$1,590.00**