



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1301

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS NARVAEZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2015**

Placas: **S75ACF**

Síntomas y/o comentarios

REVISAR CLUTCH NOTA: CAMBIAR CLUTCH MANO DE OBRA 1.500.00 CLUTCH PLATO, DISCO Y COLLARÍN MARCA LUK 1.310.00 (RECTIFICADO DE VOLANTE CREMALLERA 350.00 EN CASO DE SER NECESARIO) (ENTREGA DOS DÍAS HÁBILES

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de clutch	SI	\$1,500.00
Un rectificado de cremallera	SI	\$350.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato disco collarín (marca LUK)	\$1,436.00

Precio total: **\$3,286.00**