



Presupuesto: 1434

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **LUX SANY S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **NISSAN NP300**

Modelo: **2010**

Placas: **5902CM**

Síntomas y/o comentarios

AFINACIÓN DE MOTOR, LIMPIAR COLADERA DE ACEITE PARA SU DIAGNOSTICO TARDA EL FOCO DE AVISO PSI EN APAGAR OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 30% TRASERAS 50% DE VIDA NOTA: CAMBIAR ACEITE NUEVAMENTE A LOS PRÓXIMOS 5 MIL KILOMETROS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$600.00
Limpieza de caladora de aceite y cambio de bomba de aceite	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación aceite (15w40ak)	\$872.00
Una bomba de aceite (hitachi)	\$775.00

Precio total: **\$3,047.00**