



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1655

### Cliente

Nombre: **ENRIQUE MARTINEZ**

### Vehículo

Marca: **PONTIAC MATIZ G2**

Modelo: **2008**

Placas: **NVV1488**

### Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO CALENTAMIENTO NOTA: DEBIDO AL SOBRE CALENTAMIENTO OCURRIDO EL MOTOR SE ENCUENTRA CON PASO DE AGUA EN EL ACEITE, POR LO CUAL SE TIENE QUE DESMONTAR CABEZA PARA SU "ANÁLISIS EN RECTIFICADORA" CAMBIO DE ANILLOS Y METALES DE MOTOR

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de junta de cabeza y anillos de motor	SI	\$3,500.00
Servicio de cabeza (cepillado y calibración)	SI	\$1,800.00
Rectificadora enderezar y soldar cabeza	SI	\$1,700.00

### Elementos

Descripción	Importe
Juego de juntas de motor(TFVicror)	\$969.00
Un juego de anillos (Hastin)	\$1,190.00
Un juego de metales de viela y bancada (Moresa)	\$470.00
Bomba de aceite (Moresa)	\$1,280.00
Un tapón de deposito de anticongelante	\$195.00
Aceite y filtros	\$345.00
Un deposito de anticongelante y anticongelante	\$464.00

Precio total: **\$11,913.00**