



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1672

Cliente

Nombre: **PEDRO ROMERO**

Vehículo

Marca: **FORD RANGER**

Modelo: **2004**

Placas: **NUR3209**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, REVISAR SUSPENSIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de amortiguadores traseros y tornillos estabilizador delantero izquierdo	SI	\$650.00
Cambio de sensor de temperatura de motor	SI	\$300.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de amortiguadores traseros (boge)	\$1,638.00
Un tornillo estabilizador (grob)	\$195.00
Un sensor de temperatura de motor	\$680.00

Precio total: **\$3,463.00**