



Presupuesto: 1720

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2008**

Placas: **A962AA ECO 198**

Síntomas y/o comentarios

Fuga de aceite no desboca Diagnóstico: perdida de compresión, anillos de motor con desgaste excesivo, la fuga de aceite es debido a lo mismo la compresión se fuga por ambos lados de la cabeza, se percibe un ruido interno al centro del cigüeñal, es necesario desmontar y desarmar el motor para un presupuesto. Posibles causas: por uso excesivo, mala calidad de los anillos, falta de lubricación, bajo nivel de aceite. Nota: Quedo en espera de su autorización para continuar trabajando. A continuación, le presentamos el presupuesto acordado haciendo de su conocimiento que se requiere de un 70% de anticipo para poder realizar su reparación.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Ajuste de motor	SI	\$10,440.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de juntas (TFVictor)	\$3,620.00
Juego de anillos STD (mahle)	\$1,715.00
Bujes de biela (moresa)	\$2,040.00
Bomba de aceite (rexite)	\$2,435.00
KIt de distribución (Mparts)	\$3,525.00
Kit de aceite(25w50ak) y filtros	\$1,975.00

Precio total: **\$25,750.00**