



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1820

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

**CAMION 17.230 WORKER**

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

### Síntomas y/o comentarios

FUGA EN ENTRADA DE INTERCOOLER, SUJETAR ESPEJO LATERAL

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Refrescar cuerda de espejo lateral de cabina, cambio de abrazadera de toma de aire	SI	\$464.00

### Elementos

Descripción	Importe
Una abrazadera	\$165.00
Un botón de dual	\$568.00

Precio total: **\$1,197.00**