



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1909

Cliente

Nombre: **ERNESTO SANCHEZ LOERA**
Marca: **NISSAN PLATINA**
Modelo: **2004**
Placas: **461Szs**

Síntomas y/o comentarios

SUMBA EN CUARTA VELOCIDAD NOTA: NO SIRVE EL VELOCIMETRO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balero delantero izquierdo	SI	\$400.00
Cambio de balatas delanteras y traseras	SI	\$600.00
Dos discos rectificados	SI	\$200.00
Dos tambores rectificados	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
Un balero maza	\$560.00
Un juego de balatas delanteras (fritec)	\$495.00
Un juego de balatas traseras (fritec)	\$480.00
Un cilindro (lusac)	\$250.00

Precio total: **\$3,185.00**