



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1923

Cliente

Nombre: **JULIO VARGAS**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

SPORTVAN

Modelo: **2008**

Placas: **M57BFR**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO FUGA DE ACEITE DE DIRECCIÓN A CUENTA 2.500.00 RESTAN 2.400.00 NOTA: GRANTIA 3 MESES
OBSERVACIONES: PROXIMO SERVICIO CAMBIO DE CLUTCH MANO DE OBRA 1.500.00 PLATO,DISCO Y COLLARIN (MARCA LUK) 1.926.00 "RECTIFICADO DE CREMALLERA 300.00 EN CASO DE REQUERIRLO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de repuesto de dirección hidráulica	SI	\$1,700.00

Elementos

Descripción	Importe
Repuesto y bujes	\$2,000.00
Una barra cremallera	\$1,200.00

Precio total: **\$4,900.00**