



Presupuesto: 1926

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: COMERCIALIZADORA LERCAD DE MEXICO S.A. DE C.V.	Marca: VOLKSWAGEN GOL
	Modelo: 2015
	Placas: PBB7556

Síntomas y/o comentarios

RAVISAR FUGA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE, REVISAR MOTO VENTILADOR PAGADO OBSERVACIONES: FUGA ACEITE DE CARTER Y SOBRE CARTER CAMBIAR JUNTA MANO DE OBRA 1.500.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de radiador y moto ventilador, enderezar marco de radiador	SI	\$928.00
Cambio de junta de sobre cárter y de cárter	SI	\$1,500.00

Elementos

Descripción	Importe
Un radiador	\$1,380.00
Un moto ventilador	\$1,650.00
Anticongelante	\$135.00
Un super juntas	\$399.00
Aceite y filtro	\$345.00

Precio total: **\$6,337.00**