



# Presupuesto: 1957

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **JUVENTINO ROBERTO YAÑEZ GOMEZ**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2017**

Placas: **R36AKJ**

### Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE CLUTCH, INSTALACIÓN DE CHICOTE DE COFRE, REVISAR SUSPENSIÓN TRASERA NOTA: CAMBIAR CLUTCH Y AJUSTAR CHICOTE SELECTOR, EL CHICOTE NO CORRESPONDE A CUENTA 5.000.00 RESTAN 3.368.00 ENTREGA 7/11/20 KI{. 129273

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambiar clutch y ajustar chicote selector	SI	\$1,800.00
Rectificado de cremallera	SI	\$300.00
Cambiar chicote de cofre	SI	\$400.00
Cambio de amortiguadores traseros	SI	\$600.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato disco y collarín (LUK)	\$3,718.00
Dos amortiguadores (gabriel)	\$1,550.00

Precio total: **\$8,368.00**