



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1992

Cliente

Nombre: **ANDRES MARTINEZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2000**

Placas: **NPX5494**

Síntomas y/o comentarios

FALLA AL ACELERER NO ABANZA, CHACAR FUGA DE ANTICONGELANTE NOTA: QUEDA EN OSERVACIÓN EL FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE POSICIÓN CAM, LA FUGA DE ANTICONGELANTE NO DETECTADA, HUMO AZUL AL ACELERAR ACEITE MUY DELGADO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
REPARACIÓN DE LINEA DE SENSOR DE POSICIÓN DE ARBOL DE LEVAS	SI	\$1,200.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,200.00