

**Mantenimiento automotriz**

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF49016**

Síntomas y/o comentarios

CORREGIR FUGA DE AIRE EN DUAL, CUESTA TRABAJO METER LAS VELOCIDADES 2DA Y 4TA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de selector de cambios	SI	\$1,740.00
Cambio de válvula de dual	SI	\$928.00
Enderezar pista de volante claxon	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Una selector de cambios (17/23-230eUROV)	\$4,758.00
una válvula de dual (2T090763VW)	\$1,325.00

Precio total: **\$9,447.00**