



Presupuesto: 2069

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

CORREGIR FUGA DE ACEITE NOTA: EN OBSERVACIÓN EL CONSUMO DE ACEITE Y COMPRESIÓN DE MOTOR

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar sobre Carter y Carter de mono bock para cambio de junta	SI	\$5,568.00

Elementos

Descripción	Importe
Una junta de Carter (M103-035)	\$857.00
Un formador de juntas	\$399.00
Aceite 14w40	\$425.00
Una bocina claxon	\$205.00

Precio total: **\$7,454.00**