



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2086

Cliente

Nombre: **JAVIER BOTELLO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2012**

Placas: **NVB4658**

Síntomas y/o comentarios

NO FUNCIONA VELOCIMETRO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de velocidad y conector	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de velocidad original	\$828.00
Un arnes	\$180.00
Diferencia	\$300.00

Precio total: **\$1,908.00**