



Presupuesto: 2386

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **JORGE ORTEGA**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET CHEVY**

Modelo: **2007**

Placas: **NXT3582**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO TARDA EN ARRANCAR, SENSOR DE O2 DESCONECTADO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de línea de sensor de O2 en observación	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$400.00**