



Presupuesto: 2392

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

SAVEIRO

Modelo: **2012**

Placas: **1699CL ECO 229**

Síntomas y/o comentarios

NO ARRANCA DESARMADO DEL MULTIPLE DE ESCAPE Y ACESORIOS OBSERVACIONES: CAMBIAR BATERIA COSTO 1.840.00 AC, RUIDO EN SUSPENSIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de deflector de sensor de posición de cigüeñal	SI	\$1,740.00
Armar múltiple de escape y accesorios, cambio de bujías y cables	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe
Un deflector con reten de cigüeñal (bruck)	\$894.00
Un juego de cables de bujías (beru)	\$682.00
Cuatro bujías BKR5EGP	\$160.00

Precio total: **\$4,288.00**