



Presupuesto: 2409

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

SAVEIRO

Modelo: **2012**

Placas: **1699CL ECO 229**

Síntomas y/o comentarios

REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, CAMBIO DE LICUADORA DE DIRECCIÓN OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 30% TRASERAS 50% DE VIDA NOTA: NOTO VENTILADOR BIBRA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de amortiguadores delantero con bases y traseros	SI	\$1,972.00
Cambio de gomas de barra estabilizadora	SI	\$464.00
Cambio de tornillos estabilizadores	SI	\$464.00
Cambio de licuadora	SI	\$928.00
Cambio de bujes de horquillas delanteras	SI	\$464.00
Alineación y balanceo	SI	\$280.00

Elementos

Descripción	Importe
Dos amortiguadores delanteros (duralast)	\$2,010.00
Dos amortiguadores traseros (duralast)	\$1,320.00
Gomas de barra (syd)	\$180.00
Bases de amortiguadores delanteras (grob)	\$689.00
Tornillos estabilizadores (grob)	\$593.00
Juego de bujes de horquilla	\$890.00
Una licuadora (vw original)	\$2,800.00

Precio total: **\$13,054.00**