



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2413

Cliente Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE** Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

C.V. Modelo: **2019**

Placas: **V96BAV ECO 311**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE FRENOS, CHECAR RUIDO EN POLEAS DE MOTOR OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS 50% DE VIDA, ACEITE LIMPIO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
corrección de parámetros cambio de bujías	SI	\$696.00
Cambio de polea loca y bandas de accesorios	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe
Una polea loca (napa)	\$780.00
Una banda (96sf gates)	\$590.00
Una banda (00sf gates)	\$520.00
Bujías	\$188.00

Precio total: **\$3,586.00**