



Presupuesto: 2622

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **DODGE ATTITUDE**

Modelo: **2017**

Placas: **K74BBA**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO RUIDO EN EL MOTOR A 80KM/H APROX REVICION DE BOTON DE SWICH NOTA: SE PIERDE LA COMUNICACIÓN DE LA ANTENA DE LA PRECENCIA CHECAR MODULO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de valero trasero izquierdo	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Un Valero trasero (TMK)	\$1,125.00

Precio total: **\$1,821.00**