



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2687

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.** Vehículo
Marca: **NISSAN TIDA**
Modelo: **2011**
Placas: **PCT9564**

Síntomas y/o comentarios

REVISAR RUIDO EN VALEROS Y SUSPENSIÓN OBSERVACIONES BALATAS DELANTERAS 15% DE VIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
cambio de bujes de horquilla delantera izquierda rotula y tornillos estabilizadores	SI	\$580.00
Cambio de soporte de caballaje superior	SI	\$348.00
Cambio de polea tensora y banda de accesorios	SI	\$464.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de bujes (SYD)	\$550.00
Una rotula superior (grob)	\$260.00
Un juego de tornillos estabilizadores (grob)	\$654.00
Un soporte (DAI)	\$585.00
Una banda (top engine)	\$195.00
Una polea tensora (gates)	\$985.00

Precio total: **\$4,621.00**