



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2694

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **INTERNATIONAL**

NAVISTAR

Modelo: **2018**

Placas: **LF75143**

Síntomas y/o comentarios

CHEAR RUIDO DE VALEROS, REVISAR LINEA DE FAN CLUTCH NOTA: EL SUMBIDO PROVIENE DE LA CAJA DE VELOCIDADES ACEITE CON RESTOS DE METAL CLUTCH CORTA MUY ARRIBA PROXIMO SERVICIO DESMONTAR CAJA PARA CAMBIO DE VALEROS Y CLUTCH, LINEA DE IPR ABIERTA HACIA VALVULA DE ACCIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de aceite a caja de velocidades y diferencial	SI	\$928.00
Instalación de botón emergente de válvula de acción	?	

Elementos

Descripción	Importe
28 lts. Aceite 80w90	\$3,444.00
Un botón y foca de aviso	\$185.00

Precio total: **\$5,311.00**