



Presupuesto: 2730

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **NISSAN TIDA**

Modelo: **2011**

Placas: **PCT9564**

Síntomas y/o comentarios

REPARACIÓN DE DIRECCIÓN OBSERVACIONES: PROXIMO SERVICIO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS 10% DE VIDA, SERVICIO DE AFINACIÓN REQUERIDA, MARCA CHEK PRENDIDO CODIGO P0138 SENSOR DE OXIGENO VOLTAJE ALTO CHECR LINEAS Y DAR MANTENIMIENTO ENTRARIA EN EL SERVICIO DE AFINACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar dirección para su reparación cambio de bujes y pulido de barra	SI	\$3,480.00

Elementos

Descripción	Importe
Bujes en sobre medida torno	\$720.00
Un soporte de motor (eagle)	\$835.00
Un soporte de caja (AEGLE)	\$381.00

Precio total: **\$5,416.00**