



Presupuesto: 2760

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CHRISTIAN BRIAN BUELNA PEREZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET MERIVA**

Modelo: **2007**

Placas: **NTN5637**

Síntomas y/o comentarios

NO CAMINA NOTA: CAMBIAR CILINDRO MAESTRO DE FRENOS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de espiga delantera derecha	SI	\$650.00
Cambio de bujías y bobina de encendido	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
Una espiga (grob)	\$884.00
Una bobina (KEM)	\$1,251.00
Cuatro bujías (NGK)	\$158.00

Precio total: **\$3,343.00**