



Presupuesto: 2998

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Alberto Martínez**

Vehículo

Marca: **PONTIAC MATIZ G2**

Modelo: **2008**

Placas: **NVV1488**

Síntomas y/o comentarios

corrección de fuga de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma trasera de paso de anticongelante	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Una toma de paso inferior de aluminio	\$520.00
Anticongelante	\$140.00

Precio total: **\$1,460.00**