



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3129

Cliente

Nombre: **PEDRO PEREZ ZARETE**

Vehículo

Marca: **TOYOTA SIENNA**

Modelo: **2006**

Placas: **NJR9261**

Síntomas y/o comentarios

OSERVICIO DE AFINACIÓN SB 2.672.00 CHECAR ABS SEÑAL DE MODULO SE INTERRUMPE OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 50% TRASERAS 90% DE VIDA NOTA CODIGO P0174 CAMBIAR ARNES DE FARO IZQUIERDO

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Afinación cambio aceite y filtros | SI | \$900.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---|------------|
| Kit de afinación sin bujías aceite 10w40 xtr-pro pz | \$1,722.00 |

Precio total: **\$2,622.00**