



Presupuesto: 3159

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CARLOS SIFUENTES**

Vehículo

Marca: **SEAT LEON**

Modelo: **2014**

Placas: **645ZGW**

Síntomas y/o comentarios

FALLA EN STAR STOP, SENSOR DE ESTACIONAMIENTO, CAHAR FRENOS Y VALEROS OBSERVACIONES: BALATAS DENATERAS 70% DE VIDA NOTA: U015000 UNIDAD DE CONTROL DE LA AYUDA DE APARCAMIENTO NO HAY COMUNICACIÓN PROXIMO SERVICIO CHECAR MODULO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero maza delantero izquierdo rotación de llantas	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Un Valero maza (tmk)	\$1,276.00

Precio total: **\$1,876.00**