



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3226

Cliente

Nombre: **GRUPO CONSULTOR 824**

Vehículo

Marca: **SUZUKI SX4**

Modelo: **2008**

Placas: **NXD6374**

Síntomas y/o comentarios

AFINACIÓN DE MOTOR, REVICIÓN DE FRENOS, RUIDO EN POLEAS, VERIFICACIÓN OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS 30% DE VIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$600.00
Cambio de poleas loca y tensora	SI	\$600.00
Cambio de sensor de oxígeno	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
KIt de afinación sb aceite 20w50ak	\$1,072.00
Una polea loca	\$583.00
Un balero tensor	\$495.00
Un sensor de oxígeno	\$1,700.00

Precio total: **\$6,600.00**