



Presupuesto: 3383

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **HUGO JIMENEZ**

Vehículo

Marca: **NISSAN PLATINA**

Modelo: **2005**

Placas: **NVE7197**

Síntomas y/o comentarios

Checar carga de alternador poleas, frenos OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS 50% DE VIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de alternador	SI	\$600.00
Instalación de chapa de cofre	SI	\$400.00
Cambio de sensor de temperatura	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Un regulador	\$420.00
Una chapa	\$320.00
Un sensor de temperatura (tomco)	\$255.00

Precio total: **\$2,595.00**