



Presupuesto: 3484

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **DETECTOR EXPLORACIONES**
S.A. DE C.V.

Vehículo

Marca: **BMW 118i**
Modelo: **2014**
Placas: **417ZNC**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación con presencia de humo azul NOTA: DESMONTAR MOTOR PARA CAMBIO DE ANILLOS Y CALIBRACIÓN A CABEZA, CAMBIAR CARTUCHO DE TURBO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de de tapa de punterías, desmontar turbo, cambio de aceite y filtro	SI	\$2,900.00
Traslado a verificación	SI	\$1,200.00
Corrección de parámetros	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Aceite 10W30 Moligen	\$1,750.00
Un filtro de aceite	\$386.00
Un aditivo Oil smoke Liqui Moly	\$195.00
Una tapa de punterías y junta	\$3,748.00

Precio total: **\$10,875.00**