



# Presupuesto: 3499

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **CONSORCIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **FORD RANGER**  
Modelo: **2011**  
Placas: **NGT2659**

### Síntomas y/o comentarios

AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIAR SENSOR DE O2, CHISQUETEROS OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS 40% DE VIDA NOTA: BUJIA NUMERO 4 SE ENCUENTRA AMARRADA EN LA CUERDA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado	SI	\$1,334.00
Cambio de sensor de velocidad	SI	\$696.00

### Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación aceite 20w50 ak	\$1,944.00
U(n sensor de velocidad (motorcraft)	\$1,626.00

Precio total: **\$5,600.00**