



Presupuesto: 3528

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de anticongelante, cambio de bujes de cabina NOTA: CAMBIAR AMORTIGUADORES DE CABINA, MANGUERA INFERIOR ORIGINAL

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de manguera inferior de radiador y purgar sistema	SI	\$1,044.00
Cambio de bujes de cabina traseros	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Una manguera gusano	\$520.00
Anticongelante	\$1,140.00
Juego de bujes vw	\$1,027.00

Precio total: **\$5,123.00**