



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3650

Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO
S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**
Modelo: **2017**
Placas: **PCL4494**

Síntomas y/o comentarios

BANDA DE ACCESORIOS,REVISSAR FRENOS SE PRENDE ABS NOTA: MODULO DE ABS DAÑADO PROXIMO CAMBIO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de banda de accesorios	SI	\$464.00
cambio de balatas delanteras y limpieza a traseras revisar sensores de rueda ABS y conectores	SI	\$812.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Una banda de accesorios	\$340.00
Un juego de balatas (Renault)	\$1,085.00

Precio total: **\$2,933.00**