



Presupuesto: 3745

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ANTONIO SERRANO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2015**

Placas: **NHX8079**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR RUIDO EN CAJA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN FLECHAS, SERVICIO DE VERIFICACIÓN 1500.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,050.00
Desmontar caja de velocidades para cambio de Valero doble y corona	SI	\$4,300.00
Cambio de balatas delanteras	SI	\$800.00
Dos discos rectificadores	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
Un Valero doble (bruck)	\$980.00
Una corona remano factura	\$680.00
Un juego de balatas delanteras	\$1,050.00
Un Valero de rueda	\$833.00

Precio total: **\$10,493.00**