



Presupuesto: 3785

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

TOUAREG

Modelo: **2017**

Placas: **20J253**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE SOBRE CALENTAMIENTO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar tambero para cambio de radiador de calefacción, toma de entrada	SI	\$6,500.00
Cambio de aceite y filtro	SI	\$800.00
Carga de gas de aire acondicionado	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe
Un radiador	\$3,850.00
Una toma repartidora	\$2,300.00
Anticongelante	\$378.00
Un filtro aceite 11w40 liqui moly syntetic	\$1,750.00
Aditivo liqui moly mo2	\$490.00

Precio total: **\$17,218.00**