



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3836

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **INTERNATIONAL**

NAVISTAR

Modelo: **2018**

Placas: **LG01726**

Síntomas y/o comentarios

Falla se apaga

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|----------------------------|------------|------------|
| Cambio de sensores SKP CMP | SI | \$3,248.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|------------------|------------|
| Un sensor CKP | \$5,326.00 |
| Un sensor de CMP | \$3,816.00 |
| Un arnés de IPR | \$534.00 |

Precio total: **\$12,924.00**