



Presupuesto: 3848

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ADRIANA PEREA**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2018**

Placas: **PAY8866**

Síntomas y/o comentarios

Truena al frenar, foco de ABS prendido

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero delantero derecho y tornillo estabilizador, desmontar discos y balatas	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un Valero delantero (luk)	\$653.00
Un tornillo estabilizador	\$337.00

Precio total: **\$1,790.00**