



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3856

Cliente

Nombre: **ROBERTO LINARES Y
MIRANDA**

Vehículo

Marca: **FORD LOBO LARIAT**
Modelo: **2017**
Placas: **LGZ370A**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE SISTEMA DE MOTO VENTILADOR, AFINACIÓN DE MOTOR, CHECAR BATERIA, SISTEMA DE FRENIOS NOTA:
EN OBSERVACIÓN BUJES DE SUSPENSION

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Instalación de fan clutch original y quitar adaptación de moto ventilador	SI	\$1,200.00
Cambio de baltas delanteras, traseras y discos	SI	\$950.00
Cambio de repuesto de calipers delanteros	SI	\$800.00
Afinación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado	SI	\$1,796.00
Cambio de bieleta de dirección derecha y alineación	SI	\$550.00
Traslado a verificación cero	SI	\$1,330.00

Elementos

Descripción	Importe
Una polea térmica con aspas remano factura original	\$6,500.00
Un arnés de polea térmica	\$1,650.00
Un juego de balatas delanteras (fritec)	\$898.00
Un juego de baltas traseras (fritec)	\$775.00
Dos discos delanteros (LUK)	\$2,629.00
Dos discos traseros (LUK)	\$2,341.00
Dos repuestos de calipers y émbolos (lusec)	\$1,084.00
Una bieleta (grob)	\$467.00
KIt de afinación sb aceite 15w40ak	\$2,478.00
Una bobina (KEM)	\$341.00

Precio total: **\$25,789.00**