



Presupuesto: 3898

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET**

COLORADO

Modelo: **2012**

Placas: **Y25AEW**

Síntomas y/o comentarios

REVISAR SISTEMA DE FRENOS, TESTIGOS PRENDIDOS ENTABLERO, CHICOTE DE COFRE, FUGA EN ESCAPE NOTA: AVERÍA EN LA CAJA DE PORTA RELEVADORES

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas delanteras y servicio de limpieza a traseras	SI	\$928.00
Instalación de sensor de oxígeno B2	SI	\$696.00
Corrección de cerradura de cofre	SI	\$464.00
Dos discos rectificadores	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de oxígeno ACDelco	\$2,875.00
Un juego de balatas (fritec)	\$941.00

Precio total: **\$6,136.00**