



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3946

Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **DODGE RAM**

Modelo: **2015**

Placas: **J43ACN**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante y fuga de aceite en dirección

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de deposito de anticongelante	SI	\$696.00
Desmontar dirección para cambio de repuesto	SI	\$1,856.00
Cambio de licuadora	SI	\$928.00
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe
Un deposito de anticongelante	\$1,044.00
Un repuesto de dirección	\$1,856.00
Una barra cremallera remano factura	\$1,392.00
Una licuadora con bomba de agua nueva	\$10,400.00
Un deposito de licuadora	\$1,100.00

Precio total: **\$20,422.00**