



Presupuesto: 3956

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **EDUARDO SILVA**

Vehículo

Marca: **JEEP CHEROKEE**

Modelo: **2000**

Placas: **Y57AKD**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR SOBRE CALENTAMIENTO, SISTEMA DE CARGA BATERIA Y MARCHA NOTA. CAHAS FRONTAL ROTO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar radiador para cambio de tina lateral derecha, cambio de manguera superior	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
Una tina	\$750.00
Una manguera superior y abrazaderas	\$384.00
Anticongelante	\$160.00

Precio total: **\$2,244.00**