



Presupuesto: 4073

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS**

Vehículo

Marca: **NISSAN ROGER**

Modelo: **2011**

Placas: **NLK3936**

Síntomas y/o comentarios

Checar falla al acelerar en marcha a las 2 mil RPM deja de acelerar

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de batería y calibración de cuerpo de aceleración	SI	\$600.00
Cambio de radiador	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
Una batería a cambio LTH	\$2,515.00
Un radiador nuevo	\$2,895.00
Anticongelante	\$232.00

Precio total: **\$7,192.00**