



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4090

Cliente

Nombre: **Mario Santillan**

Vehículo

Marca: **NISSAN SENTRA**

Modelo: **2002**

Placas: **319RJU**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de sensor de posición de sigueñal

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|----------------------|------------|----------|
| Cambio de sensor CPK | SI | \$900.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---------------|------------|
| Un sensor CPK | \$1,180.00 |

Precio total: **\$2,080.00**