



Presupuesto: 4276

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET**

TORNADO

Modelo: **2010**

Placas: **LF51433**

Síntomas y/o comentarios

Dirección dura se jala a la derecha, falla de motor, asiento de chófer enderezar respaldo NOTA: PUENTE TRASERO TORCIDO CARROSERIA DE BASES SOLDADAS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar dirección para su reparación, cambio de dos terminales y bases de amortiguadores delanteros	SI	\$1,972.00
Corrección de línea de inyector numero 4	SI	\$696.00
Reparación de respaldo de asiento de chofer	SI	\$464.00

Elementos

Descripción	Importe
Dos terminales (syd)	\$614.00
Dos bases (dai)	\$585.00

Precio total: **\$4,331.00**