



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4284

Cliente

Nombre: **GRUPO CONSULTOR 824**

Vehículo

Marca: **NISSAN SENTRA**

Modelo: **2007**

Placas: **548UYD**

Síntomas y/o comentarios

Chacara dirección se queda hacia los lados, checar suspensión delantera y trasera y soportes, cambio de balatas a cuenta 4.655.56 restan 4.250.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de amortiguadores delanteros y traseros, rotulas inferiores, balatas delanteras y traseras , bujes de puente y de horquillas	SI	\$1,160.00

Elementos

Descripción	Importe
Bujes de horquillas delanteras	\$1,715.00
Dos rotulas inferiores	\$767.00
Un juego de balatas delanteras TRW	\$501.00
Un juego de balatas traseras	\$280.00
Amortiguadores delanteros y traseros (duralast)	\$3,279.00
Dos bujes de puente	\$536.00
Una espiga de flecha delantera derecha	\$668.00

Precio total: **\$8,906.00**