



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 4329

### Cliente

Nombre: **ALEJANDRO MONDRAGON**

### Vehículo

Marca: **HYUNDAI H100**

Modelo: **2013**

Placas: **LMU619A**

### Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE CLUTCH, REVISAR BALATAS DELANTERAS Y MARCHA AL ECENDER

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch, poner seguro de balatas izquierdo	SI	\$2,500.00
Cambio de valeros de poleas de de banda de accesorios	SI	\$600.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato, disco, collarín y buje piloto (3L original)	\$6,250.00
Cinco valeros de poleas SKF	\$697.00

Precio total: **\$10,047.00**