



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4371

Cliente

Nombre: **ANTONIO NIETO**

Vehículo

Marca: **MERCEDES-BENZ A45**

Modelo: **2015**

Placas: **RCT089B**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de fuga de anticongelante desmontar múltiple de escape	SI	\$1,800.00
Cambio de balatas y discos delanteros, balatas traseras	SI	\$1,100.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balatas delanteras (pagid)	\$2,262.00
Dos discos ventilados DFC	\$5,800.00
Un juego de balatas traseras (brembo)	\$1,380.00
Anticongelante	\$250.00

Precio total: **\$12,592.00**