



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4402

Cliente

Nombre: **JOSE EUGENIO LOPEZ**

Vehículo

Marca: **MERCURY**

MOUNTAINEER

Modelo: **1997**

Placas: **NNX8133**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de amortiguadores traseros, checar dirección y suspensión delantera, rotación de llantas, checar control de luces

NOTA: CONSEGUIR LOS TOPES DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN CON UN JUEGO EN LA BARRA, UN SEGURO DE LLANTA
DELANTERAS BARRIDO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de amortiguadores traseros, tornillos estabilizadores, bieleta y terminal izquierda, alineación	SI	\$1,650.00

Elementos

Descripción	Importe
Una terminal	\$295.00
Una bieleta (grob)	\$210.00
Dos tornillos estabilizadores TS	\$286.00

Precio total: **\$2,441.00**