



# Presupuesto: 4420

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **Oscar saul chevarria**

### Vehículo

Marca: **HYUNDAI ELANTRA**

Modelo: **2015**

Placas: **NTL6841**

### Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor, checar suspensión, checar se queda prendida luz de direccional izquierda OBSERVACIONES: Balatas delanteras 50% traseras 10% de vida. NOTA: Llantas en mal estado

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$1,044.00

### Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación sb aceite 15w40ak	\$2,428.00
Un foco de faro baja izquierda	\$115.00

Precio total: **\$3,587.00**