



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4458

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de falla de motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar para servicio inyectores, bomba de combustible, riel de inyección, limpieza a líneas de combustible , cambio de válvula de paso, sensores de temperatura, check de riel de inyección y sensor de presión	SI	\$9,280.00
Laboratorio: servicio a cuatro inyectores, servicio a bomba de combustible diagnostico PSI ok	SI	\$10,528.00

Elementos

Descripción	Importe
Juntas de múltiple (MAN)	\$245.00
Un sensor de PSI de combustible (VW)	\$5,759.00
Una valvula check de riel (VW)	\$3,200.00
Una valvula repartidora de presión a cambio (VW)	\$10,405.00
Dos sensores de temperatura (VW)	\$1,052.00

Precio total: **\$40,469.00**